



Gilet Refrigerante a cambio di fase Mod. 6626



ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO

- 1) Mettere gli inserti refrigeranti CoolPax in freezer per circa un'ora o in frigor per un paio d'ore o comunque fino a quando si solidificano passando dalla fase liquida a quella solida. In mancanza di un freezer possono anche essere posizionati in un contenitore con acqua ghiacciata dato che solidificano a 14°C



- 2) Inserire gli inserti CoolPax nelle apposite 4 tasche del gilet ed indossare il gilet.



- 3) Regolare la vestibilità del gilet attraverso i nastri velcro laterali e dorsali. Ripetere i passaggi precedenti se l'esposizione alle alte temperature prosegue per più di tre ore oppure dotarsi di inserti CoolPax di ricambio per un'efficacia prolungata nel tempo.



L'utilizzo prolungato degli inserti refrigeranti CoolPax della TechNiche non comporta alcun rischio, anzi il non utilizzo di questi dispositivi potrebbe portare l'operatore a soffrire di

disidratazione, colpo di calore a causa dell'accumulo di alte temperature all'interno del costume indossato.

Gli inserti refrigeranti sono costituiti da poliuretano ad alta tenacità che resiste a forti trazioni e pressioni tanto da essere adottato da diversi eserciti durante le loro missioni in territori caldi.

A prodotto nuovo gli inserti possono presentare una mano leggermente oleosa, è un semplice effetto di trasudazione attraverso la porosità del poliuretano, questo effetto scompare dopo i primi utilizzi del prodotto.

L'inserto refrigerante non va bucato in alcun modo, l'eventuale fuoriuscita dell'olio contenuto non comporta alcun rischio per l'utilizzatore, l'olio non va bevuto od ingerito.



Inserisci gli inserti refrigerati nelle
apposite tasche interne del gilet

regola l'aderenza del gilet attraverso
le apposite bande velcro laterali



Regola gli spallacci in velcro

Beneficia di ore di benefico fresco



TECHNICHE Italia
Abbigliamento refrigerante